



## FAG INFORMACIÓN DE SERVICIO



# 805532.01.H195 y 805532.03.H195

## Mismo rodamiento, diferentes aplicaciones

Fabricantes: DANA  
VDL  
Renault  
DAF

N.º de artículo del módulo para eje de camión (TAM):  
805532.01.H195  
805532.03.H195

Consultar la asignación actual en el catálogo de piezas

Los fabricantes de ejes o vehículos indicados utilizan en sus productos un módulo para eje de camión (o TAM, por las siglas en inglés de Truck Axle Module). En caso de sustitución, es necesario asegurarse de que se elige el artículo adecuado.

El artículo con número 805532.01.H195 se emplea en los productos de DANA (ejes) y VDL (autobuses), mientras que el 805532.03.H195 está indicado para vehículos Renault y DAF.

Aunque los dos TAM pueden parecer idénticos a simple vista, es importante saber que un módulo de rodamiento de rueda lleva de fábrica una junta y el otro no.

### Explicación técnica:

En Renault y DAF, debe instalarse un tapacubos al final de la reparación, el cual sella el módulo del rodamiento de rueda.

En los productos de DANA y VDL no se instala ningún tapacubos. Por esta razón, la junta debe venir incluida de fábrica.

El rodamiento instalado de fábrica en el módulo es el mismo en ambas variantes (n.º de pieza básica: F-805531). Si solo se presta atención a la denominación del rodamiento, puede elegirse el producto equivocado.



Fig. 1: El n.º de artículo 805532.01.H195 está equipado con una junta.



Fig. 2: El n.º de artículo 805532.03.H195 no tiene junta. Esta ya viene incluida en el tapacubos.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81  
www.repxpert.es

SCHAEFFLER  
REPXPERT