



FAG INFO TECHNIQUE



803750.10.H195

La bague ABS fournie doit être utilisée

Constructeurs : Bova
 MAN
 Mercedes-Benz
 Neoplan
 Scania
 Setra
 Volvo

Référence : 803750.10.H195
 (unité de roulement Repair Insert Unit)

Voir le catalogue de pièces pour l'identification actuelle



Image 1: Le joint avec bague ABS d'origine (gauche) ne doit plus être utilisé.
 Au lieu de cela, la bague ABS fournie avec l'unité de roulement Repair Insert Unit (RIU) doit être montée.

Dans la plupart des cas, une unité de roulement est installée en usine sur les véhicules ou essieux des constructeurs listés ci dessus. FAG propose l'unité de roulement Repair Insert Unit (RIU) portant la référence 803750.10.H195 comme solution de réparation.

Un modèle spécifique et adapté de bague ABS est fourni par Schaeffler Automotive Aftermarket. Ses dimensions sont différentes de celles du joint avec bague ABS d'origine.

La RIU est une unité pré-assemblée, pré-graissée et étanche. Aucun joint supplémentaire n'est nécessaire. Cela permet un montage plus rapide et plus facile.

La bague ABS fournie doit être installée lors du montage du RIU ! Le joint avec bague ABS d'origine ne doit plus être utilisé !



Image 2: Insert Unit



Image 3: Contenu de l'unité de roulement Repair Insert Unit (RIU) avec la bague ABS

Téléphone : 01.40.92.34.30
 Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr
www.repxpert.fr

SCHAEFFLER
REP>XPERT