



INA INFORMACIÓN DE SERVICIO

Poleas tensoras 531 0535 20 y 531 0819 10

Peligro de confusión

Fabricantes: Honda, Opel, Vauxhall

Modelos:

Honda: Civic

Opel: Astra G, Astra H, Combo, Corsa B,

Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira

Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Combo,

Corsa Mk II, Meriva

Motores: 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTI

Nº de artículo: 531 0535 20

531 0819 10

Consulte la asignación actual en los catálogos

Las poleas tensoras 531 0535 20 y 531 0819 10 se han sustituido por un nuevo modelo, aunque mantienen el mismo número de artículo cada una. Las modificaciones realizadas ayudan a diferenciar ambos tipos.

La diferencia inequívoca es el número de producto impreso y el color del muelle (fig. 1 y 2).

Nº de artículo	Número de producto
531 0535 20	F-585923
531 0819 10	F-589868

Además, la superficie de los nuevos modelos está tallada, y el acero utilizado en los muelles es aún más resistente a la corrosión.




Fig. 1: 531 0535 20 - A la izquierda el modelo antiguo, a la derecha el modelo nuevo



Fig. 2: 531 0819 10 - A la izquierda el modelo antiguo, a la derecha el modelo nuevo

Dada la similitud de ambos tipos de poleas tensoras, es fundamental comprobar cuál corresponde cada vehículo. Si se monta una polea tensora incorrecta, hay riesgo de daños en el motor.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
 Polígono Industrial Sur
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
 Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
 www.repxpert.es

SCHAEFFLER
REPXPPERT