



SERVICE INFO – INA 0047



Ремъчен обтегач 534 0062 20 в 534 0340 10 за Mercedes Actros

Производител: Mercedes


Модел: Actros

Модели двигатели: OM

541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

OE номера: (1) A 541 200 2470 (стария)
(2) A 541 200 2570 (нов)

Арт номера: (1) 534 0062 20 (стария)
(2) 534 0340 10 (нов)



Снимка 1: 534 0062 20 (заменена конструкция)



Снимка 2: 534 0340 10 (настояща конструкция)

Ремъчен обтегач 534 0062 20 (снимка 1) вече не се доставя и е заменено от позицията #.534 0340 10 (снимка 2).

Фундаменталните разлики между двете конструкции са нова отклоняваща ремъчна ролка с подобрени работни характеристики и модифицирана екранираща плочка.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0047