



SERVICE INFO – INA 0047



Mercedes Actrosin kiristinvarsi 534 0062 20 korvataan varrella 534 0340 10

Autonvalmistajat: Mercedes

Mallit: Actros

Rakenteellinen moottorin malli: OM
541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

OE Nrot: (1) A 541 200 2470 (vanha)
(2) A 541 200 2570 (uusi)


Tuotenumero (1) 534 0062 20 (vanha)
(2) 534 0340 10 (uusi)

Kiristinvarsta tuotenro INA. 534 0062 20 ei ole enää saatavilla vaan se korvataan varrella tuotenro INA. 534 0340 10.

Merkittävimpiä eroavaisuuksia ovat ohjaava hihnapyörä ja uudelleen muotoiltu kiinnityslevy.



Kuva 1: 534 062 20 (korvattu malli)



Kuva 2: 534 0340 10 (uusi malli)

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!