



SERVICE INFO – INA 0047



Заміна важеля натяжного пристрою ременя 534 0062 20 на 534 0340 10 для Mercedes Actros

Виробник: Mercedes

Моделі: Actros

Тип двигуна: OM
541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

Номери
оригінального
обладнання: (1) A 541 200 2470 (старий)
(2) A 541 200 2570 (новий)


Артикульні номери: (1) 534 0062 20 (старий)
(2) 534 0340 10 (новий)

Важіль натяжного пристрою 534 0062 20 (зображення 1) більше не поставляється, він замінений на важіль натяжного пристрою з артикульним номером 534 0340 10 (зображення 2).

Основними відмінностями є змінений обвідний ролик з покращеними антифрикційними властивостями та модифікована захисна пластина.



Зображення 1: 534 0062 20 (замінена версія)



Зображення 2: 534 0340 10 (поточна версія)

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0047