



SERVICE INFO – INA 0050



Привод вспомогательных агрегатов Mercedes-Benz:

Инструкция по установке натяжителей 534 0243 10 и 534 0244 10

Производитель: Mercedes-Benz

Модели: A-Klasse (W168)
B-Klasse (W245)
Vaneo (414)

Двигатели: 1.4 (166.940)
1.5 (266.920)
1.6 (166.960, 166.961)
1.7 (266.940)
1.9 (166.990, 166.991)
2.0 (266.960, 266.980)
2.1 (166.995)
1.7D (668.940, 668.941, 668.942,
668.914)

ОЕ номера: (1) A 166 200 09 70
(2) A 668 200 21 70

Арт. номера: (1) 534 0243 10
(2) 534 0244 10




Рисунок 1: 534 0243 10 – кронштейн с натяжителем на схеме привода вспомогательных агрегатов

Указанные выше транспортные средства, в которых применяются натяжители 534 0243 10 и 534 0244 10, могут испытывать повышенный уровень шума или повышенный износ ремня. Эти признаки также могут встречаться после замены натяжителя и ремня.

Ключ к рис. 1:

- (1) Натяжитель с рычагом натяжения (Т) и направляющими роликами (G1/G2)
- (AC) Компрессор кондиционера
- (GEN) Генератор
- (CS) Коленчатый вал
- (WP) Водяной насос

Schaeffler Automotive Aftermarket рекомендует тщательно проверить соосность каждого ременного шкива, особенно соосность шкива генератора и водяного насоса. В случае обнаружения несоосностей обязательно устраните их.

Примечание:

Последовательность установки и моменты затяжки винтов натяжителя должны быть соблюдены. Лист с инструкцией приложен к продукту.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Дополнительная информация:

1. Проверьте, что шкив генератора с обгонной муфтой функционирует правильно и замените при необходимости.
2. Заменяйте только натяжитель в сборе. Натяжной ролик, входящий в комплект, не может быть заменен по отдельности.

ООО “Шэффлер Руссланд”
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.repxpert.ru

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0050