



Nota informativa per il kit riparazione con ruota libera dell'alternatore e giunto di accoppiamento flessibile

Produttore:	Volkswagen
Modelli:	Multivan T5, Phaeton, Touareg, Transporter T5
Motori:	2.5 TDI, 5.0 TDI
Codici motore:	AJS, AXE, AXD, AYH, BAC, BLE, BLJ, BLK, BNZ, BPC, BPE, BWF, CBWA
OE Numeri:	(1) 070 903 201 E (ruota libera alternatore) (2) 070 903 327 C / D (giunto di accoppiamento flessibile)
N. art. (VECCHIO):	(1) 535 0118 10 (ruota libera alternatore) (2) 536 0310 10 (giunto di accoppiamento flessibile) (3) 530 0493 10 (kit riparazioni)
N. art. (NUOVO):	(1) 535 0118 10 (ruota libera alternatore) (2) 535 0185 10* (giunto di accoppiamento flessibile) (3) 535 0186 10 (kit riparazioni)




Figura 1: ruota libera dell'alternatore con giunto di accoppiamento flessibile e azionamento della ruota dentata cilindrica

Schaeffler Automotive Aftermarket ha provveduto a sostituire i codici articolo dei pezzi specificati. I ricambi non hanno, tuttavia, subito variazioni.

La rappresentazione riportata nella Figura 1 illustra la disposizione dei singoli componenti nell'azionamento della ruota dentata cilindrica presente nei motori Volkswagen indicati.

In questo azionamento, la ruota libera dell'alternatore 535 0118 10 (1) e il giunto di accoppiamento 535 0185 10* (2) vengono utilizzati sia per l'alternatore trifase (ALT) che per il compressore climatizzatore (AC).

Schaeffler Automotive Aftermarket offre, inoltre, come soluzione di riparazione completa, il kit riparazioni 535 0186 10 (3) contenente la ruota libera dell'alternatore e il giunto di accoppiamento flessibile.

Legenda per Fig. 1:

- (1) Ruota libera alternatore 535 0118 10
- (2) Giunto di accoppiamento flessibile 535 0185 10*
- (3) Kit riparazioni 535 0186 10
- (CA) Puleggia di distribuzione
- (WP) Puleggia pompa acqua
- (CS) Puleggia albero a gomiti
- (OP) Puleggia pompa olio
- (ALT) Raccordo alternatore trifase
- (AC) Raccordo compressore climatizzatore



Ossevare le indicazioni del costruttore del veicolo!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.it o www.RepXpert.com.

Versione 01.2010
INA 0051

Con riserva di modifiche tecniche
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

*) Non disponibile singolarmente.

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)
e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

