




SERVICE INFO – INA 0054



Optické rozdíly u napínáku řemenu 533 0086 30

Výrobci:	Audi, Ford, Seat, Volkswagen
Modely:	
Audi:	A6, 80
Ford:	Galaxy
Seat:	Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo I
VW:	Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, Transporter T4
Motorý:	1.7 D, 1.7 SDI 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI 2.4 D, 2.5 D
OE č.:	
Ford:	95VW-10145-DA 1039808
VW-Gruppe:	028 903 315 N (nahrazeno) 028 903 315 R (aktuální)
Obj. č.:	533 0086 30



Obrázek 1: INA – provedení se dvěma šrouby M8x35



Obrázek 2: Provedení se dvěma šrouby M8x22

Při výměně napínáku řemenu 533 0086 30 mohou být na vozidle namontovány zobrazené verze. Schaeffler Automotive Aftermarket nabízí v současnosti varianty znázorněné na obrázku 1.

Obě provedení odpovídají technickým požadavkům.

Pokyn:

Bezpodmínečně je nutné použít Společností Schaeffler Automotive Aftermarket dodané šrouby (M8x35) z důvodu vyšší tloušťky příruby napínáku řemenu 533 0086 30 (obrázek 1).

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.reppert.cz, reppert.cz@schaeffler.com

REPPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPPERT

INA 0054