

SERVICE-INFO



Optičke razlike natezača remena Kat. Br. 533 0086

Proizvođači vozila:

Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Modeli:

Audi: A6, 80
Ford: Galaxy
Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo I
VW: Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, Transporter T4

Motori: 1.7 D, 1.7 SDI
1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI
2.4 D, 2.5 D


OE Br.:

Ford: 95VW-10145-DA
1039808


VW-Gruppe:

028 903 315 N (zamjenjen)
028 903 315 R (novi)

Kat. Br.: 533 0086 30



Slika 1: INA – izvedba sa dva vijka M8 x 35



Slika 2: Izvedba sa dva vijka M8 x 22

Kod zamjene natezača remena **533 0086 30** na vozilu mogu biti ugrađene prikazane verzije natezača remena. Schaeffler Automotive Aftermarket nudi trenutno varijantu, koja je prikazana na slici 1. Obje izvedbe odgovaraju tehničkim zahtjevima.

Uputa:

Neophodno je koristiti vijke (M8x35) isporučene od strane kompanije Schaeffler Automotive Aftermarket, i to zbog veće debljine prirubnice natezača remena Kat. Br. 533 0086 30 (slika 1).



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi **www.Schaeffler-Aftermarket.com** ili u RepXpert na adresi **www.RepXpert.com**.

Izdano 03.2010

INA 0054

Pridržano pravo na tehničke izmjene
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovičeva 28 b
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 3701 944
aftermarket.hr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

