



SERVICE INFO – INA 0054



Визуальная разница

натяжителей ремня 533 0086 30

Производители: Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Модели:

Audi: A6, 80
 Ford: Galaxy
 Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo I
 VW: Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, Transporter T4

Двигатели:

1.7 D, 1.7 SDI
 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI
 2.4 D, 2.5 D

ОЕ номера:

Ford: 95VW-10145-DA
 1039808
 VW-Gruppe: 028 903 315 N (заменен)
 028 903 315 R (новый)

Арт. номер: 533 0086 30

При замене натяжителя ремня 533 0086 30, показанные версии могут быть установлены на автомобиль. В данный момент Schaeffler Automotive Aftermarket предлагает версию, показанную на рис 1.

Обе версии удовлетворяют техническим требованиям.

Примечание:

Болты (M8x35), поставляемые Schaeffler Automotive Aftermarket, должны быть использованы, т.к. натяжитель 533 0086 30 имеет фланцы большей толщины.




Рисунок 1: Конструкция INA с 2 болтами M8x35



Рисунок 2: Конструкция с 2 болтами M8x22

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО "Шэффлер Руссланд"
 +7 (495) 737 76 60
 aftermarket.ru@schaeffler.com
 aftermarket.schaeffler.ru
 www.repxpert.ru

SCHAEFFLER
 REPXPERT

INA 0054