



## Novità nella distribuzione per veicoli commerciali leggeri

### Costruttori

**veicoli:** Citroën, Fiat, Ford, Land Rover, Peugeot

### Modelli:

**Citroën:** Jumper  
**Fiat:** Ducato  
**Ford:** Transit  
**Land Rover:** Defender  
**Peugeot:** Boxer

### Motori:

**Citroën:** 2.2 HDI  
**Fiat:** 2.2 D  
**Ford:** 2.2 TDCi, 2.4 TDCi, 3.2 TDCi  
**Land Rover:** 2.4 Td4  
**Peugeot:** 2.2 HDI

**N. art.:** 423 0061 10  
423 0063 10

### Riferimenti OE (per N. art. 423 0061 10):

**Citroën:** 0903.H2  
**Fiat:** 9660132280  
**Ford:** 6C1Q-6K551-BA, 1425513  
**Land Rover:** LR004443  
**Peugeot:** 0903.H2

### Riferimenti OE (per N. art. 423 0063 10):

**Ford:** 7C16-6K551-AB  
1459459



Figura 1: Telaio a bilanciere 423 0061 10



Figura 2: Telaio a bilanciere 423 0063 10

I costruttori di veicoli Citroën, Fiat, Ford, Land Rover e Peugeot hanno introdotto una nuova famiglia di motori diesel conformi alla norma sulle emissioni Euro 4. La caratteristica di questi motori è il telaio a bilanciere in alluminio per la distribuzione (comando a valvole) sviluppato da INA (vedere figure 1 e 2).

Nel primo equipaggiamento, il telaio a bilanciere viene montato come un'unità completa.

I vantaggi della nuova unità strutturale sono rappresentati dalla riduzione del peso del motore e della rumorosità.

### Nota:

Dopo un determinato chilometraggio del motore, il telaio a bilanciere viene sostituito in toto. La sostituzione dei componenti singoli non è prevista dalla struttura.



Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo [www.Schaeffler-Aftermarket.it](http://www.Schaeffler-Aftermarket.it) o [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Versione 09.2010

**INA 0065**

Con riserva di modifiche tecniche

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Il riferimento ai codici di sostituzione del costruttore veicolo ha uno scopo puramente informativo.

### Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.  
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)  
e-mail: [automotiveaftermarket.it@schaeffler.com](mailto:automotiveaftermarket.it@schaeffler.com)  
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

