




SERVICE INFO – INA 0081



Montážní pokyny k napínací jednotce 534 0412 10

Výrobce:	Ford
Modely:	Galaxy, Mondeo IV, S-Max
Motor:	1.8 TDCi
OE č.:	6G9Q-6A228-BC / 1425510 8G9Q-6A228-AA / 1567809
Obj. č.:	534 0412 10



Obrázek 1: Verze 1



Obrázek 2: Verze 2

V uvedených vozidlech jsou z výroby montovány dvě různé verze napínací jednotky pro pohon agregátů.

Verze 1 (obrázek 1) může být použita jen ve spojení s tlumičem vibrací klikové hřídele.


Verze 2 (obrázek 2) může být použita jak ve spojení s tlumičem vibrací klikové hřídele, tak také u vozidel s pevnou řemenicí klikové hřídele.

Schaeffler Automotive Aftermarket proto nabízí výhradně napínací jednotku ve verzi 2.

Při montáži společností Schaeffler Automotive Aftermarket nabízené napínací jednotky 534 0412 10 je bezpodmínečně nutné dbát na to, že demontované šrouby staré napínací jednotky je nutné zaměnit za nové šrouby (obrázek 3).

Kromě toho je nutné u motorů s tlumiči vibrací klikové hřídele překontrolovat, zda je tento tlumič v pořádku a nevykazuje poškození ve spoji pryž-kov.

Pokud je poškozen tlumič vibrací klikové hřídele, musí se vyměnit.



Obrázek 3: Šrouby

Pozor:

Je bezpodmínečně nutné použít šrouby přiložené k napínací jednotce!

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Uvedená čísla náhradních dílů výrobce vozidla, slouží pouze pro účely porovnání.

Schaeffler REPPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.reppert.cz, reppert.cz@schaeffler.com

REPPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPPERT

INA 0081