



SERVICE INFO – INA 0081



Kiristinyksikön 534 0412 10 asennusohjeet

Autonvalmistajat:	Ford
Mallit:	Galaxy, Mondeo IV, S-Max
Moottorit:	1.8 TDCi
OE Nrot:	6G9Q-6A228-BC / 1425510 8G9Q-6A228-AA / 1567809
Tuotenumero:	534 0412 10



Kuva 1: Versio 1



Kuva 2: Versio 2

Esitetyissä autoissa käytetään tehdasasenteisena apulaitekäytön kiristinyksikön kahta eri versiota.

Versiota 1 (kuva 1) voidaan käyttää sekä yhdessä kampaikselin värähtelynvaimentimen kanssa.

Versiota 2 (kuva 2) voidaan käyttää sekä yhdessä kampaikselin värähtelynvaimentimen kanssa, että autoissa, joissa on kiinteä kampaikselin hihnapyörä.

Schaeffler Automotive Aftermarketin tarjonnassa on siksi vain kiristinyksikön versio 2.

Asennettaessa Schaeffler Automotive Aftermarketin tarjontaan kuuluva kiristinyksikkö 534 0412 10 on vanhan kiristinyksikön irrotetut ruuvit ehdottomasti vaihdettava uusiin (kuva 3).

Sen lisäksi on moottoreissa, joissa on kampaikselin värähtelynvaimennin, tarkastettava tämän vaimentimen ja sen kumi-metalli-liitosten kunto.

Kampaikselin vioittunut värähtelynvaimennin on vaihdettava.

Huomio