



SERVICE INFO – INA 0089



Reparationssats 533 0116 10

för hjälppaggregatdrivning till Mercedes-Benz och Volkswagen

Tillverkare: Mercedes-Benz, Volkswagen

Modeller:

Mercedes-Benz: C-Klasse (W202/S202/
W203/S203/C203),
CLK (C208/A208),
E-Klasse (W124/S124/
C124/A124/W210/S210),
SLK (R170),
M-Klasse (W163)
V-Klasse/Vito (638/638/2),
Sprinter (901/902/903/904)

Volkswagen: LT 28-35 II, LT 28-46 II

Motorkod:

Mercedes-Benz: M111

Volkswagen: AGL

Best. nr.: 533 0116 10 (SET)

Innehåll i reparationssats	533 0116 10:
1 spännehet	533 0084 30
1 dämpare	533 0055 20
1 rulle Ø 110x29 mm	531 0551 20
1 mutter M10*	
1 lock Ø 50x11 mm*	
2 skruvar M8x74 mm*	
1 skruv M8x25 mm*	
1 skruv M8x20 mm*	
1 skruv M8x35 mm*	
1 fjäderbricka Ø 8,2x16 mm*	

* Levereras inte separat.




Bild 1: 533 0116 10 - reparationssats INA för hjälppaggregatdrivning, inkl. fästsruvar

Alla komponenter i denna aggregatdrivning (bild 1) är konstruktionsmässigt dimensionerade för samma livslängd och de undergår förslitning gemensamt.

Av denna anledning marknadsför Schaeffler Automotive Aftermarket som första tillverkare inom den fria reservdelsmarknaden, en fullständig reparationssats (bild 1) för aggregatdrivningen till ovanstående fordon.

Reparationssatsen ersätter spännare 531 0563 30 och består av remskiva, dämpare, spännare och alla detaljer för fästsättning.

Schaeffler Automotive Aftermarket rekommenderar utbyte av samtliga komponenter i remdrivningen vid arbeten på hjälppaggregatdrivningen.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

"Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB"

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0089