



SERVICE INFO – INA 0093



Ulkonäölliset erot laturin vapaapyörässä 535 0233 10

Autonvalmistajat:	Suzuki
Malli:	Jimny (FJ)
Moottorit:	1.5 DDiS
Tuotenumero:	535 0233 10
OE Nrot:	31171-84A10



Kuva 1: Vanha malli



Kuva 2: Uusi malli



Kuva 3: Vanha malli



Kuva 4: Uusi malli

Jatkuvan tuotekehityksemme puitteissa modifioitiin laturin vapaapyörä tilausnumerolla 535 0233 10.

Tässä huoltotiedotteessa on esitetty tähänastisen (kuva 1 ja 3) ja uuden (kuva 2 ja 4) version ulkonäölliset erot.

Uudessa versiossa pidennettiin sisäpuolista rengasta takaosassa, siksi kuvassa 3 näkyvä välikeholkki jää pois.

Muutosvaiheessa voi varastossa olla molempia tyyppisiä.

Molemmat mallit täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan käyttää rajoituksetta.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

INA 0093