



SERVICE INFO – INA 0095



Az 534 0168 10 cikkszámú feszítőgörgő kialakításának változása

Gyártók: Land Rover, MG, Rover

Modellek:


Land Rover: Freelander
MG: ZR, ZS
Rover: 25

Motorok:

Land Rover: 1.8
MG: 1.4, 1.6
Rover: 1.2

Cikksz.: 534 0168 10

OE sz.: PQG100180
PQG100180A
QVU 10022



1. ábra: Balra a régi kivitel jobbra az új kivitel

Termékeink állandó továbbfejlesztése alapján módosítottuk az 534 0168 10 cikkszámú feszítőgörgőt.

Jelen szerviz információ az eddigi (1. ábra balra) és az új változat (1. ábra jobbra) szemmel látható jellemzőit ábrázolja.

Az átmeneti időszakban mindkét típus vegyesen előfordulhat.

Mindkét változat csupán kinézetben különbözik egymástól, teljesítik a műszaki specifikációkat és korlátlanul fel lehet használni azokat.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0095