



SERVICE INFO – INA 0095



Изменение конструкции

натяжного ролика 534 0168 10

Производители: Land Rover, MG, Rover

Модели:

Land Rover: Freelander
MG: ZR, ZS
Rover: 25

Двигатели:

Land Rover: 1.8
MG: 1.4, 1.6
Rover: 1.2

Арт. номер: 534 0168 10

OE номера: PQG100180
PQG100180A
QVU 10022




Рисунок 1: Предыдущая конструкция (слева) и новая конструкция (справа)

В процессе постоянного усовершенствования нашей продукции, натяжной ролик 534 0168 10 был модифицирован.

Эта сервисная информация показывает визуальные особенности предыдущей версии (см. рис. 1, слева) и новой версии (см. рис. 1, справа) натяжного ролика.

В переходный период со склада могут отгружаться обе версии детали.

Обе версии различаются лишь внешним видом. Обе детали полностью соответствуют технической спецификации и могут быть использованы без оговорок.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО «Шэффлер Руссланд»
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.repxpert.ru

SCHAEFFLER
REPXP^{ERT}

INA 0095