



SERVICE INFO – INA 0095



Zmena vzhľadu napínacej kladky 534 0168 10

Modely:

Land Rover: Freelander

MG: ZR, ZS

Rover: 25

Motory:

Land Rover: 1.8

MG: 1.4, 1.6


Rover: 1.2

Obj. č.: 534 0168 10

OE-čísla: PQG100180

PQG100180A

QVU 10022



Obrázok 1: Vľavo je staré vyhotovenie, vpravo nové vyhotovenie

V rámci neustáleho vývoja našich produktov bola modifikovaná napínacia kladka s objednávkovým číslom 534 0168 10.

Táto servisná informácia ukazuje optické rozdiely súčasnej (obrázok 1 vľavo) a novej verzie (obrázok 1 vpravo).

V prechodovej fáze môže dochádzať ku zmiešaným skladovým zásobám oboch typov.

Obe verzie sa líšia iba optickým vzhľadom, spĺňajú technické špecifikácie a možno ich teda používať bez obmedzenia.

Dbajte na pokyny výrobcu vozidla!

Náhradné diely a technické informácie nájdete na adrese www.schaeffler-aftermarket.de alebo www.RepXpert.com

INA 0095

Hotline: +420 602 240 554
Telefón: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

