



SERVICE INFO – INA 0095



Ändring i utförande hos sträckarrulle 534 0168 10

Tillverkare: Land Rover, MG, Rover

Modeller:

Land Rover: Freelander
MG: ZR, ZS
Rover: 25

Motorer:

Land Rover: 1.8
MG: 1.4, 1.6
Rover: 1.2

Best. nr.: 534 0168 10

Best. nr.: PQG100180
PQG100180A
QVU 10022




Bild 1: Till vänster hittillsvarande utförande, till höger nytt utförande

Spännrulle med best.nr. 534 0168 10 har modifierats inom ramen för vår löpande produktutveckling.

Denna serviceinformation visar på utseendemässiga skillnader mellan hittillsvarande (bild 1 till vänster) och nytt (bild 1 till höger) utförande.

Under en övergångsfas kan båda utförandena lagerföras.

Båda versionerna uppfyller de tekniska specifikationerna och kan användas utan begränsningar.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

"Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB"

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0095