



SERVICE INFO – INA 0095



Зміна конструкції натяжного ролика 534 0168 10

Виробники: Land Rover, MG, Rover

Моделі:

Land Rover: Freelander
MG: ZR, ZS
Rover: 25

Двигуни:

Land Rover: 1.8
MG: 1.4, 1.6
Rover: 1.2


Артикульний номер: 534 0168 10

Номери

оригінального

обладнання:

PQG100180
PQG100180A
QVU 10022



Зображення 1: Стара версія (зліва), нова версія (справа)

В рамках постійного вдосконалення нашої продукції було здійснено модифікацію натяжного ролика з артикульним номером 534 0168 10.

Ця технічна інформація показує візуальні відмінні ознаки попередньої (зображення 1 зліва) і нової версії (зображення 1 справа).

Впродовж перехідного періоду можуть поставлятися дві версії.

Обидві версії відрізняються одна від одної лише зовнішнім виглядом, але повністю відповідають технічним специфікаціям і можуть використовуватися без жодних обмежень.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

INA 0095

ТОВ «Шеффлер Україна»

+380 44 520 - 13 - 80

info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler.ua/aftermarket

www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REPXPERT