



SERVICE INFO – INA 0098



Замена натяжителя и демпфера колебаний

Производители: Audi, Seat, Škoda

Модели:

Audi: A4, A6
 Seat: Exeo
 Škoda: Superb

Код двигателя: AWT, ALT, AVJ, AMB, VFB, BEX, BKB, CFMA

Арт. номера: 531 0531 20 (заменен)
 533 0028 20 (заменен)
 530 0546 09 (новый/Set)
 530 0546 10 (новый/KIT)



Рисунок 1: Демпфер колебаний 533 0028 20 (слева), натяжитель 531 0531 20 (справа)

В автомобилях, указанных выше, демпфер колебаний 533 0028 20 (Рис. 1, слева) и натяжитель 531 0531 20 (Рис. 1, справа) были заменены на KIT 530 0546 10 (Рис. 2, слева) и Set 530 0546 09 (Рис. 2, справа).

Новые компоненты отличаются не только внешним видом, но и функциональностью. В устаревшем виде демпфер, в дополнение к натяжителю, выполнял функцию натяжения ремня.

Новый поддерживающий ролик с кронштейном 532 0601 10 выполняет роль только поддержания. Натяжение ремня и демпфирование колебаний производится только натяжителем 531 0840 10.

Использование смешанных компонентов недопустимо, т.к. компоненты адаптированы один к другому и реализуют правильное натяжение ремня только в комплекте.



Рисунок 2: KIT 530 0546 10 (слева), Set 530 0546 09 (справа)

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО «Шэффлер Руссланд»
 +7 (495) 737 76 60
 aftermarket.ru@schaeffler.com
 aftermarket.schaeffler.ru
 www.repxpert.ru

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0098