



SERVIZIO INFORMAZIONE



Kit cinghia dentata 530 0536 10

Produttore:	Lada
Modelli:	Kalina Priora
Motori:	1.4 16V, 1.6, 1.6 16V
N. art.:	530 0536 10



Figura 1: 530 0536 10 – Kit di riparazione INA per distribuzione cinghia di trasmissione

Per i modelli sopra indicati Schaeffler Automotive Aftermarket offre ora anche un kit completo di cinghia dentata oltre alla singola puleggia di rinvio. Il kit comprende il rullo tenditore 531 0841 10 con la corrispondente vite, la puleggia di rinvio 532 0604 10 e la cinghia dentata.

I componenti, specificamente tarati l'uno sull'altro, garantiscono la tensione ottimale della cinghia dentata in tutte le condizioni di esercizio e a tutte le temperature del motore.

Il rullo tenditore e la cinghia dentata devono essere sempre montati insieme. Non è consentito il montaggio misto dei due componenti.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi www.schaeffler-aftermarket.it e www.RepXpert.com

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

