



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Polea libre de alternador 535 0210 10

Diferencias visuales

Fabricantes: Audi, Seat, Volkswagen

Modelos:

Audi: A4, A5, A6, Q3, Q5

Seat: Exeo

Volkswagen: Amarok, T5

Motores: 1.8, 2.0 TSI, 2.0 TFSI

Nº de artículo: 535 0210 10



Figura 1: Modelo 1



Figura 2: Modelo 2

En los alternadores de los vehículos mencionados anteriormente, puede haber una polea libre de alternador del modelo 1 (Fig. 1) o del modelo 2 (Fig. 2).

Ambas se diferencian solo visualmente, cumplen las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones en los vehículos indicados.

Por este motivo, Schaeffler Automotive Aftermarket ofrece únicamente la polea libre de alternador 535 0210 10 del modelo 1 (Fig. 1).

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Las piezas de recambio e información técnica se pueden encontrar en www.schaeffler-aftermarket.com o en www.RepXpert.com.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 84
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

