



SERVICE INFO – INA 0137



Întinzător de curea 534 0314 10

Braț de tensionare cu amortizor de vibrații integrat

Producător:	Citroën
Modele:	C2, C3
Motor:	1.4 16V
Nr. piesă:	534 0314 10 (nou) 533 0090 10 (înlocuiește)
Nr. OE:	5751.E0 5751.E1 5751.H2 9656150280



Figura 1: 534 0314 10 – Întinzător de curea pentru curele de transmisie cu caneluri în V



Figura 2: 533 0090 10 – Amortizorul de vibrații

Întinzătorul de curea 533 0090 10 (fig. 2) și rola aferentă a brațului de tensionare sunt supuse aceleiași uzuri. Prin urmare, din punct de vedere tehnic, este logic să se înlocuiască ambele componente în același timp. Din acest motiv, Schaeffler Automotive Aftermarket oferă întinzătorul de curea 534 0314 10 (fig. 1) doar ca ansamblu complet.

Amortizorul de vibrații 533 0090 10 (fig. 2) nu va mai fi disponibil separat.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!