



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Polia livre do alternador 535 0279 10

Diferenças visuais

Fabricantes: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modelos:

Audi: A1, A3, Q3
 Seat: Ibiza, Leon, Toledo
 Skoda: Fabia, Octavia
 Volkswagen: Beetle, Derby, Golf VII, Golf Sportsvan, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Vento

Motores: 1.2 TSI, 1.2 TFSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI

Refª: 535 0279 10

Referência original:

04E 903 201
 04E 903 201 A
 04E 903 201 E
 8V0 903 119
 8V0 903 119 A



Fig. 1: 535 0279 10: polia unidirecional INA

Nos modelos acima mencionados podem ser instaladas diferentes versões da polia livre do alternador (Fig. 2).

As versões configuradas anteriormente são substituídas pela nova polia livre do alternador 535 0279 10 (Fig. 1).

Está equipada com uma mola melhorada, mais potente. Dessa forma pode-se cobrir uma maior largura de banda das irregularidades de rotação do motor.




Fig. 2: Versões substituídas

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
 Polígono Industrial Sur
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
 Teléfono: +34 91 658 66 86
 Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.pt

