



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Polia livre do alternador 535 0275 10

Diferenças visuais

Fabricantes: BMW

Modelos: 1' (E81/E82/E87/E88)
3' (E90/E91/E92/E93)

Motores: todos N43

Refª: 535 0275 10



Figura 1: versão anterior



Figura 2: nova versão

Devido ao desenvolvimento contínuo dos nossos produtos, procedeu-se à modificação da polia livre do alternador com a refª 535 0275 10.

Esta informação de serviço mostra as características visuais da versão anterior (figura 1) e da nova versão (figura 2).

Durante a fase de modificação, é possível que se mesclém ambas as versões.

Ambas as versões diferenciam-se apenas no aspeto, cumprem as especificações técnicas e podem utilizar-se sem qualquer limitação.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: 902 111 115
Fax: 91 654 27 61
www.schaeffler-aftermarket.pt

