



SERVICE INFO – INA 0147



Laturin vapaapyörä 535 0275 10

Ulkonäölliset erot

Autonvalmistajat: BMW

Mallit: 1' (E81/E82/E87/E88)
3' (E90/E91/E92/E93)

Moottorit: kaikki N43

Tuotenumero: 535 0275 10



Kuva 1: Aiempi versio

Tuotteidemme jatkuvan kehityksen puitteissa modifioitiin laturin vapaapyörä tilausnumerolla 535 0275 10.

Tässä huoltotiedotteessa on esitetty tähänastisen (kuva 1) ja uuden (kuva 2) version ulkonäölliset erot.

Muutosvaiheessa voi varastossa olla molempia tyyppejä.



Kuva 2: Uusi malli

Versiot poikkeavat toisistaan vain ulkonäöllisesti, ne täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan siten käyttää rajoituksetta.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!