



## INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



# Polia livre do alternador 535 0303 10

## Diferenças visuais

Fabricante: Toyota

Modelos: Auris, Corolla, Yaris

Motor: 1.4 Diésel

Nº de artículo: 535 0303 10

Referência original: 27415-33100

Consulte a atribuição atual nos catálogos



Figura: diferenças visuais da polia livre do alternador 535 0303 10

Se os veículos mencionados anteriormente tiverem alternadores Denso, é possível que tenham instaladas duas versões diferentes da polia livre do alternador.

Na figura é apresentada a versão de equipamento principal (esq.) e a versão de substituição independente (dir.) da polia livre do alternador 535 0303 10.

Ambas as polias livres do alternador apenas se diferenciam no aspeto, cumprem as especificações técnicas e podem ser utilizadas sem limitações.

Para a montagem e desmontagem da polia livre do alternador, é necessária uma ferramenta especial (p. ex. SAAM-N.º de artigo 400 0444 10).

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha  
Teléfono: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81  
[www.schaeffler-aftermarket.pt](http://www.schaeffler-aftermarket.pt)