



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Diferenças visuais

Substituição do braço tensor 534 0241 10 pelo 534 0610 10

Fabricantes: Alfa, Cadillac, Fiat, Lancia, Opel, Saab, Suzuki, Vauxhall

Modelos:

Alfa: Brera, Giulietta, Mito, Spider, 159
Cadillac: BLS
Fiat: Bravo, Croma, Doblo, Ducato, Freemont, Punto, Linea, Sedici, Stilo
Lancia: Delta, Musa
Opel/Vauxhall: Astra, Combo, Signum, Vectra, Zafira
Saab: 9-3, 9-5
Suzuki: SX4

Engines: 1.6, 1.7, 1.9, 2.0

N.º de artigo: 534 0241 10 (substituído)
 534 0610 10 (atual)

Consulte a atribuição atual nos catálogos



Fig. 1: Modelo antigo



Fig. 2: Novo modelo

Devido ao desenvolvimento contínuo dos nossos produtos, o braço tensor do sistema auxiliar foi otimizado para os motores indicados. Por isso, o braço tensor atual 534 0241 10 foi substituído pela referência 534 0610 10.

As imagens mostram as diferenças visuais entre o modelo antigo e o novo.

mbos os modelos diferenciam-se no aspeto, cumprem as especificações técnicas e podem ser utilizados sem limitações.

Observar as indicações do fabricante do veículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
 Polígono Industrial Sur
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
 Teléfono: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81
 www.schaeffler-aftermarket.pt