



SERVICE INFO – INA 0188



Βραχίονας σύσφιξης 533 0075 30

Φροντίστε να τηρείτε το μήκος της βίδας

Κατασκευαστές: Seat, Volkswagen


Μοντέλα:

Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza, Inca, Toledo
Volkswagen: Caddy, Golf, Polo, Sharan, Transporter, Vento

Κωδικοί κινητήρα: AAC, AAM, ABA, ABS, ABF, ABN, ACC, ADC, ADD, ADL, ADY, ADZ, AEH, AEK, AEP, AER, AFT, AGG, AKL, AKR, AKS, ANN, ANP, APF, ATM, ATU, AUR, AWF, AWG, AXG, EZ, 2E, 1F

Κωδικός ανταλλακτικού: 533 0075 30
529 0089 10

Συμβουλευτείτε τον κατάλογο αντ/κών για την παρούσα εφαρμογή



Εικόνα: Δεξιά, παλιός σχεδιασμός / αριστερά, νέος σχεδιασμός

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης βελτίωσης των προϊόντων μας, ο τεντωτήρας 533 0075 30 έχει τροποποιηθεί. Η σωστή τοποθέτηση αυτού του νέου σχεδιασμού, απαιτεί μικρότερες βίδες. Οι βίδες M8x35 έχουν αντικατασταθεί από βίδες M8x22.

Για τη σωστή επισκευή, χρησιμοποιώντας τον νέο τεντωτήρα 533 0075 30, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο βίδες μεγέθους M8x22!

Η ενημερωτική τεχνική πληροφορία παρουσιάζει τα οπτικά χαρακτηριστικά του προηγούμενου σχεδιασμού (που απεικονίζεται δεξιά) και το νέο σχέδιασμο (απεικονίζεται στα αριστερά).

Κατά τη μετάβαση στον νέο σχεδιασμό, μπορεί να υπάρχουν στις αποθήκες διαθέσιμοι και οι δύο σχεδιασμοί των ρουλεμάν.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0188