



INA Service-Info



Spanarm 533 0075 30

Neem in elk geval de boutlengte in acht

Fabrikanten: Seat, Volkswagen

Modellen:


Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza, Inca, Toledo

Volkswagen: Caddy, Golf, Polo, Sharan, Transporter, Vento

Motorcode: AAC, AAM, ABA, ABS, ABF, ABN, ACC, ADC, ADD, ADL, ADY, ADZ, AEH, AEK, AEP, AER, AFT, AGG, AKL, AKR, AKS, ANN, ANP, APF, ATM, ATU, AUR, AWF, AWG, AXG, EZ, 2E, 1F

Artikelnr.: 533 0075 30
529 0089 10

Actuele selectie zie onderdelencatalogus



Figuur: Links de nieuwe uitvoering / rechts de oude uitvoering

Als gevolg van de voortdurende verdere ontwikkeling van onze producten is de spanarm 533 0075 30 gewijzigd. Voor een vakkundige montage zijn bij de nieuwe uitvoering kortere bouten vereist. De bouten M8x35 zijn nu vervangen door M8x22.

Bij de nieuwe spanarm 533 0075 30 mogen voor een vakkundige reparatie alleen bouten van maat M8x22 worden gebruikt!

De service-info toont de uiterlijke kenmerken van de eerdere uitvoering (figuur rechts) en de nieuwe uitvoering (figuur links).

In de omschakelingsfase kunnen we gemengde voorraden hebben.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.