



## SERVICE INFO – INA 0188



# Sträckarenhet 533 0075 30

## Se upp med skruvlängden

Tillverkare: Seat, Volkswagen

**Modeller:**

Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza, Inca, Toledo  
 Volkswagen: Caddy, Golf, Polo, Sharan, Transporter, Vento

**Motorkod:**

AAC, AAM, ABA, ABS, ABF, ABN, ACC, ADC, ADD, ADL, ADY, ADZ, AEH, AEK, AEP, AER, AFT, AGG, AKL, AKR, AKS, ANN, ANP, APF, ATM, ATU, AUR, AWF, AWG, AXG, EZ, 2E, 1F

**Best. nr.:**

533 0075 30  
 529 0089 10

För aktuell användning, se reservdelskatalogen




Bild: Vänster nytt utförande/höger gammalt utförande

Inom ramen för fortlöpande utveckling av våra produkter, har spännaren 533 0075 30 ändrats. Därvid används kortare skruvar vid montering av det nya utförandet. Skruv M8x35 ändras till M8x22.

Hos den nya spännarmen 533 0075 30 får endast skruvar med dimensionen M8x22 användas för en korrekt reparation!

Serviceinformationen visar på de optiska skillnaderna mellan det aktuella utförandet (bild vänster) och det nya utförandet (bild höger).

Under en övergångsfas kan leveranser med och utan medlevererade skruvar göras.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

**"Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB"**

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**

INA 0188