



SERVICE INFO – INA 0189



Натяжні ролики 531 0535 20 і 531 0819 10

Дотримуйтеся правильного монтажного положення

Виробники: Honda, Opel, Vauxhall

Моделі:

Honda: Civic


Opel: Astra, Combo, Corsa, Meriva, Mokka, Zafira

Vauxhall: Astra, Combo, Corsa, Meriva, Mokka, Zafira

Двигуни: 1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTI

Артикульний номер: 531 0535 20
531 0819 10

Актуальні дані можна знайти у каталозі запасних частин



Зображення 2: Натяжний ролик повністю притиснений до поверхні стикування двигуна (зліва)


Натяжний ролик не повністю притиснений до поверхні стикування двигуна (справа)

Під час монтажу можна защемити пружину натяжного ролика. Внаслідок цього ролик некоректно прилягає до поверхні стикування двигуна (зображення 2, справа). Натяжний ролик не розташований на одній лінії з іншими компонентами і зубчастий ремінь перекошується під час прокручування.

З огляду на це, необхідно переконатися в тому, що натяжний ролик повністю притиснений до поверхні стикування двигуна (зображення 2, зліва) і пружина правильно прикріплена анкерним гвинтом (зображення 1).

По завершенні монтажу компонентів привода ГРМ необхідно обов'язково перевірити, чи зубчастий ремінь знаходиться на одній лінії з іншими компонентами.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!



Зображення 1: Правильна фіксація пружини анкерним гвинтом

ТОВ «Шеффлер Україна»

+380 44 520 - 13 - 80

info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler.ua/aftermarket

www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0189