



SERVICE INFO – INA 0198



Napínací kladka 531 0938 10

Je bezpodmínečně nutné dodržovat správný směr napínání

Výrobci: Geely, Volvo

Motorý: 1.5 litry benzín

Obj. č.: 531 0938 10

Aktuální přiřazení viz katalog dílů

U motorů obou výrobců vozidel Geely a Volvo musí být napínací kladka 531 0938 10 pro napnutí ozubeného řemenu natočena v různých směrech.

Napínací kladka musí být u motorů Geely otočena ve směru hodinových ručiček, zatímco u motorů Volvo proti směru hodinových ručiček.

Pokud není dodržen směr nastavení, nelze zaručit správné napnutí ozubeného řemenu.



Obrázek: Napínací kladka 531 0938 10

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

INA 0198

Schaeffler REPPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.reppert.cz, reppert.cz@schaeffler.com

REPPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPPERT