



INA Service-Info



Spanrol 531 0938 10

Op de correcte spanrichting letten

Fabrikanten: Geely, Volvo

Motor: 1.5 Liter benzine

Artikelnr.: 531 0938 10

Actuele selectie zie onderdelencatalogus

Bij de motoren van de twee voertuigfabrikanten Geely en Volvo moet de spanrol 531 0938 10 in verschillende richting worden gedraaid om de tandriem op te spannen.

De spanrol moet bij motoren van de voertuigfabrikant Geely met de klok mee worden gedraaid, bij Volvo tegen de klok in.

Als de instelrichting niet in acht wordt genomen, is de correcte spanning van de tandriem niet gewaarborgd.



Afbeelding: Spanrol 531 0938 10

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.