



## INA INFO TECHNIQUE



# Tendeur de chaîne de distribution INA

Version actualisée désormais disponible en tant que pièce de rechange

Fabricant : BMW  
MINI

Modèles : 1 (F20, F21, F40)  
2 (F22, F23, F44, F45, F46, F87, G42, G87, U06)  
3 (F30, F31, F33, F34, F80, G20, G21, G28,  
G80, G81)  
4 (F32, F33, F36, F83, G22, G23, G26, G82,  
G83)  
5 (F10, F11, F90, G30, G31, G60, G61)  
6 (G32)  
7 (G11, G12)  
Cooper D / SD (F54, F55, F56, F60)

Moteurs : N47  
B47  
N57

Référence : 551 0137 10  
559 0022 30  
559 0030 10  
559 0030 30  
559 1713 20  
559 1774 20

Consulter le catalogue de pièces pour définir la version à monter.

Dans le cadre du programme d'amélioration continue de la qualité du constructeur, le tendeur de chaîne (Image 1) des générations de moteurs BMW N47, B47 et N57 a été actualisé au cours de la production et optimisé pour les systèmes d'entraînement de chaîne de distribution actuels.

Les tendeurs de chaîne de dernière génération (Image 2) présentent désormais une course de 94 mm (version précédente : 86 mm).

Il existe également des différences visibles dans la conception du tendeur de chaîne. La nouvelle conception est désormais disponible sous les références de pièce mentionnées ci-dessus. Le tendeur de chaîne actualisé améliore la précharge de la chaîne. Cela réduit considérablement le bruit et l'usure, en particulier lors des démarrages à froid, mais également dans toutes les autres conditions de fonctionnement et de charge.



Image 1 : Version précédente du tendeur de chaîne de distribution



Image 2 : nouvelle version du tendeur de chaîne de distribution

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30  
Fax : 01.40.92.34.64  
www.schaeffler-aftermarket.fr  
www.repxpert.fr

SCHAEFFLER  
REPXPERT