



SERVICE INFO – LuK 0078



Модифіковані компоненти

для автоматичних коробок перемикання передач Mercedes-Benz

Виробники: Mercedes-Benz

Коди КПП: W 5 A 300
(722.662/664/665/667/668/690)
W 5 A 330
(722.600 - 619/695 - 699)
W 5 A 380
(722.680 - 685)
W 5 A 400
(722.663/666/669/670/673 - 677)
W 5 A 580
(722.620 - 645/671/672/689)
W 5 A 900
(722.648/649)

Арт. номер: 712 1761 10 (Set)

Актуальні дані можна знайти у каталозі запасних частин



Зображення 1: Радіально-упорний підшипник з втулкою (стара версія)



Зображення 2: Радіально-упорний підшипник з втулкою (нова версія)

У наведених вище КПП Mercedes-Benz на первинному валу зчеплення K2 можуть бути встановлені різні радіально-упорні підшипники та втулки.

Новий варіант можна впізнати за подвоєнням кількості голчастих роликів в обоймі (зображення 2). Завдяки такому рішення підшипник здатен витримувати більш високі навантаження. Розмір відповідної втулки було адаптовано до нової конструкції підшипника.

Забороняється поєднувати компоненти нового та старого зразка (радіально-упорний підшипник і втулку), так як вони підігнані один до одного і не є взаємозамінними.

Знос радіально-упорного підшипника і втулки відбувається з однаковою швидкістю, тому під час ремонту необхідно виконувати заміну обох компонентів.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REPXPERT

LuK 0078