


Blue Print ADK87213

Pentru:
Suzuki Grand Vitara 1998>2005



SUZUKI GRAND VITARA - SENZOR POZIȚIE ARBORE CU CAME

Problemă:

Motorul nu pornește

Cauze:

Nu există semnal de la senzorul de poziție care este antrenat de arborele cu came.

Notă: La prima diagnosticare a lipsei de semnal de la acest senzor asigurați-vă că arbore cu came de evacuare se rotește în timpul acționării demarorului, deoarece sunt comune defecțiunile lanțului de antrenare.

Soluție:

Dacă înlocuiți acest senzor de poziție de tip Hall, avansul la aprindere trebuie verificat și dacă este nevoie reglat.

Pentru a regla avansul la aprindere pentru acest vehicul, următoarea procedură trebuie urmată:

- Motorul trebuie să funcționeze la temperatura de lucru și toți consumatorii oprți, funcționare la ralanti 750 +/- 50 rpm.
- Cu motorul oprit, activați modul de blocare al avansului la aprindere folosind echipament de diagnostic adecvat.
- Reglați senzorul de poziție prin rotire pentru a obține valoarea corectă. Verificați cu ajutorul unui lămpi stroboscopice dacă valoarea obținută este de 5 +/- 1° RAC. Strângeți șuruburile de fixare.
- După verificarea poziției senzorului, ieșiți din procedura de blocare a avansului, oprți și reporniți motorul.
- Reverificați avansul la aprindere cu ajutorul lămpii stroboscopice. Acesta la ralanti trebuie să aibă valori între 14 +/- 2° RAC.
- Dacă avansul la aprindere este în afara valorilor, refaceți procedura,

Pentru mai multe detalii tehnice vă rugăm să vizitați: partsfinder.bilsteingroup.com