



TURBOS
TURBOS HOET



NUMBER ONE
IN
TURBOS

TECHINFO T135

WWW.TH-GROUP.EU

TECHINFOT135


TECHNISCHE INFO – PSA/OPEL 1.2L EB2ADT(S) / D12XHL 110/130hp – Turbo : 2101524.

De PSA 1.2L motoren hebben specifieke aandacht nodig bij vervanging van de turbo zodat herhaling van de turbo schade wordt voorkomen.

Het is dus van groot belang dat volgende werkmethode wordt opgevolgd:

Bij vervanging van de Turbo's Hoet turbo **2101524** dienen steeds volgende originele onderdelen mee vervangen te worden :

- Olie toevoerleiding (1) : PSA nr 98 328 03 480
- Olie afvoerleiding (2) : PSA nr 98 329 26 080
- Hitteschild (3) : PSA nr 98 177 92 480




TECHINFOT135

INFO TECHNIQUE– PSA/OPEL 1.2L EB2ADT(S) / D12XHL 110/130hp – Turbo : 2101524.

Les moteurs PSA 1.2L nécessitent une attention particulière lors du remplacement du turbo.
Il est absolument nécessaire que la méthode de travail suivante soit respectée:

Lors du remplacement du turbo Turbo's Hoet **2101524**, il est impératif de remplacer les pièces d'origine suivantes :

- Tuyau d'alimentation d'huile (1) : PSA nr 98 328 03 480
- Tuyau de retour d'huile (2) : PSA nr 98 329 26 080
- Ecran de chaleur (3) : PSA nr 98 177 92 480



TECHINFOT135


ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ - PSA/OPEL 1.2L EB2ADT(S) / D12XHL 110/130hp – Turbo : 2101524.

Двигателите PSA 1.2L се нуждаят от специално внимание при подмяна на турбокомпресора, за да се предотвратят бъдещи повреди.

Важно е да се спазва следната работна процедура:

При подмяна на турбокомпресор Turbo's Hoet 2101524, следните резервни части за оригинално оборудване трябва да се сменят едновременно:

- Тръба за подаване на масло (1) : PSA nr 98 328 03 480
- Тръба за оттичане на масло (2) : PSA nr 98 329 26 080
- Топлинен щит (3): PSA nr 98 177 92 480



TECHINFOT135


INFORMATII TEHNICE - PSA/OPEL 1.2L EB2ADT(S) / D12XHL 110/130hp – Turbo : 2101524.

Motoarele PSA 1.2L necesita o atentie speciala la inlocuirea turbosuflantei pentru a preveni defectarea acesteia pe viitor.

Este important ca urmatoarea procedura de lucru sa fie urmata:

La inlocuirea turbosuflantei **2101524** de la Turbo`s Hoet, urmatoarele piese OE trebuie inlocuite in acelasi timp:

- Teava admisie ulei (1) : PSA nr 98 328 03 480
- Teava evacuare ulei (2) : PSA nr 98 329 26 080
- Scut termic (3) : PSA nr 98 177 92 480



TECHINFOT135


TECHNICAL INFORMATION – PSA/OPEL 1.2L EB2ADT(S) / D12XHL 110/130hp – Turbo : 2101524.

The PSA 1.2L engines need a specific attention when replacing the turbocharger in order to prevent future turbocharger damage.

It is important that the following working procedure is being followed:

When replacing the Turbo's Hoet turbo **2101524**, following OE spare parts need to be replaced at the same time :

- Oil feed pipe (1) : PSA nr 98 328 03 480
- Oil drain pipe (2) : PSA nr 98 329 26 080
- Heatshield (3) : PSA nr 98 177 92 480



TECHINFOT135


INFORMACJA TECHNICZNA – PSA/OPEL 1.2L EB2ADT(S) / D12XHL 110/130hp – Turbo : 2101524.

Silniki PSA 1.2L wymagają szczególnej uwagi podczas wymiany turbosprężarki, aby zapobiec jej przyszłym uszkodzeniom.

Ważne jest przestrzeganie następującej procedury roboczej:

Podczas wymiany turbosprężarki Turbo's Hoet o numerze **2101524**, następujące części zamienne OE muszą zostać wymienione w tym samym czasie:

- Przewód doprowadzający olej (1) : PSA nr 98 328 03 480
- Przewód odprowadzający olej (2) : PSA nr 98 329 26 080
- Osłona termiczna (3) : PSA nr 98 177 92 480



 **BorgWarner**

 *Bosch Mahle*
TurboSystems

HOLSET[®]
TURBOCHARGERS

Honeywell
Garrett

IHI **CHARGING SYSTEMS**
INTERNATIONAL

 **MITSUBISHI**
TURBOCHARGER

 **turbolader**

Schwitzer