



# Cojinetes de sobremedida exterior

## Solución de reparación para MAN D2066/D2866/D2876

Los asientos de cojinete principal de los motores antes mencionados no se pueden reparar de manera convencional mediante las tapas de cojinetes craqueadas. Sin embargo para poder reparar estos bloques de motor, Motor Service ofrece un juego especial completo de cojinetes con sobremedida exterior.

Este juego completo de cojinetes con un mayor diámetro exterior permite al rectificador de motores preparar los asientos de cojinetes principales averiados del bloque de motor.


**Atención:**

Los cojinetes de sobremedida exterior sólo se pueden adquirir para motores sin cojinete de ajuste (1999 →).



Fabricante	Motor	Año de construcción	Dimensiones (Ø exterior/Ø interior)	N.º KS
MAN	D2066/D2866/ D2876	06/1999 →	+ 0.50/STD	77 682 700
			+ 0.50/0.25	77 682 710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b> 128 Cyl. 6 90 578 6., 90 579 6., 90 581 6., 90 582 6.									
<b>D 2866 Euro 2</b> LF 29 04.2000 → D (LA) 6 11967 cm³ 2V 294 kW (400 PS) 155,00 mm									
HL	StüB:G1	104,000 103,980	111,022 111,000	36,00	3,478	STD	78 586 600 78 586 605 78 586 610 78 586 620 78 586 630 78 586 640	7	77 682 600 77 682 605 77 682 610 77 682 620 77 682 630 77 682 640
HL	StüB:G1	104,000 103,980	111,022 111,000	36,00	3,738	STD	78 586 600 78 586 605 78 586 610 78 586 620 78 586 630 78 586 640	7	77 682 700 (2) 77 682 710 (2)
(2)	Außübermaß / outside oversize / surcote extérieure de / sobremedida exterior / припуском наружного размера + 0,50 mm								

*Ejemplo del catálogo – Juego completo de cojinetes de sobremedida exterior para MAN D2866*

Modificaciones y cambios de dibujos reservados. Para la colocación y la sustitución, véanse los catálogos, el CD TecDoc y/o los sistemas basados en datos TecDoc.