


PI 2124

Tylko dla personelu specjalistycznego!
1/1


PRODUCT INFORMATION

ZMIANA W TULEJACH CYLINDROWYCH DO MODELI SCANIA DC09 / DC13

Zweryfikowano tuleje cylindrowe (nr art. 89 911 110). Zewnętrzny kontur nowego wariantu (nr art. 89 939 110) został dostosowany w dwóch miejscach. Te ulepszenia ograniczają występowanie kawitacji, a tym samym zwiększają żywotność tulei cylindrowych. Wymiary funkcjonalne pozostają bez zmian, a stara wersja może być nadal używana.

Kawitacja to zjawisko, w którym w cieczy powstają małe pęcherzyki pary, a następnie ponownie rozpadają się („implodują”). Implozja tych pęcherzyków powoduje uderzenia ciśnienia w zewnętrzną ścianę tulei cylindrowych. Mogą one prowadzić do zwiększonego zużycia powierzchni, a tym samym skrócenia żywotności.

Wersja	Nr art.:	Nr ref.:	Assemblies	Średnica kołnierza
Stare wersje:	89 911 110	–	40 349 961, 41 218 960, 41 219 960	Ø 151 mm
Nowe wersje:	89 939 110	1850688, 1917105, 2183352, 2206260	40 349 964, 41 218 962, 41 219 962, 41 950 960	Ø 151 mm
	89 948 110	2577565	40 349 965, 41 218 963, 41 219 963	Ø 152 mm



Rys. 1: Stara wersja
nr art.: 89 911 110

Rys. 2: Stara wersja
nr art.: 89 939 110