

Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0445110176

spezielle Werkzeuge benötigt? Ja Nein

Produktspezifische Informationen

Programm

Ja Nein

IMA code (6 Stellen)

Wann diese Injektor ist ausgetauscht mit 0445110155 (MB nr: 6480700187) ist programmierung nicht möglich und nicht erforderlich.

Freischalten

Ja Nein

Anpassungswerte zurücksetzen

Ja Nein


Bluten

Ja Nein

Einstellung_1

--

Einstellung_2



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

7 Nm + 90° + 90°

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

23 Nm

Montageanleitungen

Dichtring erneuern

Befestigungsschrauben erneuern

Empfehlung: Keramischfett brauchen bei Injektor

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.

