

Produkt Infoblatt


Robert Bosch

0445110569

spezielle Werkzeuge benötigt? Ja Nein

Produktspezifische Informationen

Programm	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	IMA code (7 Stellen)	
<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>			
Freischalten	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein		
Anpassungswerte zurücksetzen	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	Reset adaptive wert	
Bluten	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	Brauch Handförderpumpe aus Fahrzeug	
Einstellung_1	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein		
<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>			
<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>			
<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>			
Einstellung_2	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein		
<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>			
<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>			



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf	35 Nm
Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern	32 Nm

Montageanleitungen

Dichtring erneuern
Befestigungsschrauben erneuern

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.

