

Produkt Infoblatt

Denso

DCRI105780

spezielle Werkzeuge benötigt? Ja Nein

HINWEIS: Notieren Sie die Position des neuen ID-Codes für Austauschinjektoren. Möglicherweise ist er nach der Montage nicht mehr lesbar! Stellen Sie sicher, dass die Codes nach der Montage mit dem richtigen Zylinder programmiert werden können.

Produktspezifische Informationen

Programm

Ja Nein

ID code (30 Stellen)

Freischalten

Ja Nein

Anpassungswerte zurücksetzen

Ja Nein

Reset adaptive wert

Bluten

Ja Nein

Brauch Handförderpumpe aus Fahrzeug

Einstellung_1

Ja Nein

Einstellung_2

Ja Nein



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

60 Nm

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

60 Nm

Montageanleitungen

Empfehlung: Dichtung Kraftstoffanschluß erneuern

Dichtring erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.