

Produkt Infoblatt

Denso

DCRI107670

spezielle Werkzeuge benötigt? Ja Nein

Produktspezifische Informationen

Programm

Ja Nein

ID code (30 Stellen)

Freischalten

Ja Nein

Anpassungswerte zurücksetzen

Ja Nein

Reset adaptive wert

Brauch Handförderpumpe aus Fahrzeug

Bluten

Ja Nein

Einstellung_1

Ja Nein

Einstellung_2



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

25 Nm

Hohlschraube anschluss Kraftstoff

20 Nm

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

34 Nm

Schrauben Ventilendeckel

11 Nm

Montageanleitungen

Empfehlung: Dichtring ersetzen

Dichtring erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.