


Information du produit

Robert Bosch

0445010028

Besoin des outils spéciaux? Oui



L'outillage permet de ne pas démonter la courroie dentée, ceci n'est pas contre pas obligatoire.



Information spécifique du produit

Programmer Non
 Pignon de distribution fixé au vilebrequin bloqué

Déconnecter Non
 Réinitialiser les valeurs d'adaption Non
 Purger Oui 30 sec. en contact, ouvrez le vis d'aération.
 Réglage sur moteur_1 Non



Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

fixation de flasque du pompe à carburant	32 Nm
roue motrice sur pompe à carburant	50 Nm
Connections tubes hautes pression	27 Nm

Instructions de montage

conseil: remplace le filtre à carburant
 conseil: remplace la bague d'étanchéité

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------