


Information du produit

Robert Bosch

0445010581

Besoin des outils spéciaux? Oui

Fixer la couronne dentée de la distribution avec un villebrequin bloqué.



Information spécifique du produit

Programmer Non

Eventuellement, la pompe de remplacement peut avoir un trou de boulon moins que l'ancien pompe. Dans ce cas le boulon doivent être omis.

Déconnecter Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption Non

Purger Oui

Réglage sur moteur_1 Oui

Pré-remplir de carburant



Respectez la marque sur pignon de la pompe due à la synchronisation des i

Réglage sur moteur_2 --

Couples de serrage

fixation de flasque du pompe à carburant

roue motrice sur pompe à carburant

connexion support du pompe d'injection

Instructions de montage

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.