


Information du produit

Robert Bosch

0445010583

Besoin des outils spéciaux?



Information spécifique du produit

Programmer

Déconnecter

Réinitialiser les valeurs d'adaption

Purger

Réglage sur moteur_1

Respectez la marque sur pignon de la pompe due à la synchronisation des i

Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

| | |
|---|---|
| Écrou centrale l'arbre de la pompe 'injection | <input type="text" value="95 Nm"/> |
| Connections tubes hautes pression | <input type="text" value="28 Nm"/> |
| Roue motrice boulons courts: | <input type="text" value="20 Nm + 45°"/> |
| Roue motrice boulons longs: | <input type="text" value="20 Nm + 180°"/> |
| | <input type="text"/> |

Instructions de montage

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.