

## Information du produit

Robert Bosch

0445110059

Besoin des outils spéciaux?

Non

## Information spécifique du produit

Programmer

Non

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs  
d'adaption

Non

Purger

Non

Réglage sur moteur\_1

Non

Réglage sur moteur\_2

--

## Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

32 Nm

Connections tubes hautes pression

22 Nm

## Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: utilisez graisse céramique pour les injecteurs

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

